

## Photographies – travaux Cour du Cloître (1967-1984) – BOBST Group SA Mex-Lausanne

Ce document présente des photographies en argentique (avec négatifs), contenu dans deux classeurs distincts (avec mention de « Romainmôtier » et le logo de BOBST), illustrant les travaux réalisés dans la Cour du Cloître de Romainmôtier, de 1967 à 1984. Ces classeurs proviennent d'un fonds conservé par Bobst Group SA Mex-Lausanne qui les a déposés, et se trouvent actuellement dans les archives de la Fondation de Romainmôtier (cotes 180 et 181).

En l'état actuel, on peut attribuer ce travail photographique aux photographes professionnels de Bobst Group. Ces photos se retrouvent en ordre dispersés dans de nombreuses autres archives.

Plus de 180 photographies sont ici scannées en format PDF et sont annotées informatiquement avec des mots-clés. Grâce à l'outil de recherche par mots-clés (Ctrl+f) vous pourrez trouver rapidement les images désirées. Veuillez trouver par ailleurs, ci-dessous, l'index des mots-clés employés.

Travail d'inventaire et de classification, Maude Benoit et Olivier Grandjean, été 2021.

### Index des mots-clés et abréviations<sup>1</sup>:

- |  |  |
|--|--|
| - Abbatiale de Romainmôtier (Abb. Rom.)          | - Intérieur                            |
| - Ancienne grande carrée (AGC) – Grange Perreaud | - Jardin                               |
| - Appartement                                    | - Maison du Lieutenant Baillival (MLB) |
| - Arche  | - Maison des Moines (MDM)              |
| - Balcon   | - Maison du Prieur (MDP)               |
| - Baromètre                                      | - Maison Reymond (MR) – L'ARC          |
| - Bâtiments                                      | - Mur                                  |
| - Cadran solaire                                 | - Nord                                 |
| - Centre Paroissial (CP) – Ferme Perreaud        | - Nouveau/elle                         |
| - Chambre du Prieur (CDP)                        | - Nozon                                |
| - Charpente                                      | - Ouest                                |
| - Clocher  | - Orgue                                |
| - Cloître  | - Vue                                  |
| - Construction                                   | - Petite cure (Pc)                     |
| - Corbillard                                     | - La Porterie (LP)                     |
| - Cour du Cloître (CDC)                          | - Porte                                |
| - Cuisine  | - Réverbère                            |
|  | - Romainmôtier                         |
|  | - Rue du Bourg                         |
|  | - Rez-de-chaussée                      |

<sup>1</sup> Les mots-clés choisis font majoritairement référence aux bâtiments dans un esprit de synthèse. Certains objets/individus caractéristiques sont parfois mentionnés.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Détail</li> <li>- Destruction</li> <li>- Échafaudages</li> <li>- Écusson bernois</li> <li>- Escalier</li> <li>- Est</li> <li>- Façade</li> <li>- Fenêtre</li> <li>- Fontaine</li> <li>- Galerie de la Cour (GDC) - ELEBOR</li> <li>- Garage</li> <li>- Grange de la Dîme (GDD)</li> <li>- Individu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salle de Bain (SdB)</li> <li>- Salle des Chevaliers (SDC)</li> <li>- Salle Jean de Seyssel (SDS)</li> <li>- Sud</li> <li>- Tea Room</li> <li>- Tour de l'Horloge (TDH)</li> <li>- Tour St-Georges (TSG)</li> <li>- Toit</li> <li>- Toiture</li> <li>- Travaux</li> <li>- Volets</li> </ul> |
|--|---|

## Photographies par année

### 1967 – Cour du Cloître :

1. Vue – MDP – Écusson bernois – 1967
2. Vue – Clocher – Abb. Rom. – MDM – Pc – 1967
3. GDD – Façade Est – 1967
4. GDD – TDH – Façades Est – 1967
5. GDD – TDH – Façades Est – 1967
6. GDD – TDH – Façades Est – 1967
7. GDD Façade Est – 1967
8. AGC – TSG – Façades Est – 1967
9. AGC Façade Est – MDP Façade Nord – 1967
10. GP Façade Est – MDP Façade Nord – 1967
11. MDM – MR – Cloître (avant fouilles archéologiques)
12. MR Façade Ouest – Garage Gachet – 1967
13. AGC – TSG – Façades Est – LP Façade Sud – 1967
14. AGC – TSG – Façades Est – LP Façade Sud – 1967
15. AGC – Porte Nord – 1967
16. MR Façade Ouest – Garage Gachet – 1967
17. MDM – 1967
18. MR Façade Nord – Garage Gachet – 1967
19. Pc Façades Nord et Ouest – 1967
20. Intérieur – MDP – SDC – 1967
21. Intérieur – MDP – SDC – 1967
22. Intérieur – MDP – SDC – 1967
23. Intérieur – MDP – CDP – 1967
24. Intérieur – MDP – CDP – 1967

25. Intérieur – MDP – CDP – 1967
26. Intérieur – MDP – CDP – 1967
27. Intérieur – MDP – CDP – 1967
28. Intérieur – SDS (présence de sculptures médiévales) – 1967
29. GDD – TSG – AGC – Façades Est – MDP Façade Nord – 1967
30. Rue du Bourg – LP Façade Ouest – 1967
31. LP – CP – Façades Sud – 1967

#### **1970 – Porterie :**

1. LP Façade Ouest – 1970
2. LP Façade Ouest – 1970
3. LP Façade Ouest et Nord – 1970
4. LP Façade Sud – 1970

#### **1971 – Cour du Cloître :**

1. TSG – GDD – TDH – Façades Est – 1971
2. GDD – TDH – Façades Est – LP Façade Sud – Abb. Rom. Façade Sud – 1971
3. TDH – Façades Est – LP Façade Sud – Abb. Rom. Façade Sud – 1971
4. TDH – Clocher – Est – 1971
5. TDH façade Est – LP Façade Sud – CP – Escalier Façade Nord Abb. Rom. – 1971
6. LP – CP – Façades Sud – 1971
7. LP – CP – Façades Sud – 1971
8. LP – Façades Sud – 1971
9. GDD Façade Est – Détail Réverbère – 1971
10. GDD Façade Est – Détail Baromètre – 1971
11. ACG – TSG – Façades Est – LP Façade Sud – fontaine – 1971
12. MDP Façade Nord – fontaine – 1971
13. MDM Façade Ouest – 1971
14. Orgue – Abb. Rom. – 1971
15. LP Façade Ouest – 1971
16. LP Façades Ouest et Nord – Rue du Bourg – 1971
17. LP Façade Sud – 1971
18. Vue Romainmôtier – 1971

#### **1974 – Cour du Cloître :**

1. Vue aérienne Romainmôtier – 1974
2. MDP Façade Sud – Vue du Nozon – 1974
3. MDP Façade Nord – Travaux du Toit – Fontaine – 1974
4. MDP Façade Nord – Travaux du Toit – Fontaine – 1974
5. MDP Façade Nord – Travaux du Toit – Fontaine – 1974
6. MDP Façade Nord – Travaux du Toit – Fontaine – 1974

7. MDP Façade Nord – Travaux – Fontaine – 1974
8. MR – Façade Ouest – 1974
9. MR – Façades Ouest et Nord – 1974
10. MR – Façades Ouest et Nord – 1974
11. MDP Façade Nord – Détail Volets – 1974
12. MR Façade Nord – 1974
13. MR Façade Nord – 1974
14. MR Jardin Est – 1974
15. MR – Échafaudage Façade Nord – 1974
16. MR – Échafaudage Façade Nord – 1974
17. MDP Échafaudage Façade Ouest - AGC - TSG - GDD - Façades Ouest - 1974
18. MDP Échafaudage Façade Ouest – 1974
19. MDP Échafaudage Façade Sud – 1974
20. MDP Échafaudage Façades Ouest et Sud – 1974
21. MDP Échafaudage Façade Sud – 1974
22. MDP Échafaudage Façade Ouest – 1974
23. MDP Échafaudage Façade Sud – 1974
24. MDP Échafaudage Façades Ouest et Sud – 1974
26. MDP Échafaudage Façades Sud – 1974
25. MDP Échafaudage Façades Ouest – 1974

### **1978 :**

1. GDD façade Est – TSG – TDH – 1978
2. Détail – GDD façade Est – Volets – 1978
3. GDD façade Ouest – 1978
4. GDD façade Ouest – 1978
5. GDD façade Est – TSG – TDH – 1978
6. GDD façade Est – TSG – TDH – 1978
7. GDD façade Est – TSG – TDH – 1978
8. GDD façade Est – TSG – TDH – 1978
9. GDD façade Est – TSG – AGC – 1978
10. Détail – GDD façade Est – Volets et Porte – 1978
11. Détail – GDD façade Est – Volets et Porte – 1978
12. TDH façade sud – 1978
13. GDD façade Est – Détail Fenêtres – 1978
14. GDD façade Est – Détail Fenêtres – 1978
15. TDH façade Ouest – GD façade Nord – 1978
16. GDD façade Nord – 1978
17. GDD façade Nord – 1978
18. GDD façade Nord – 1978
19. GDD – TSG – AGC – Façades Ouest - 1978
20. AGC Façade Nord – 1978

21. AGC – Façades Est et Nord – 1978
22. AGC Façade Est – 1978
23. AGC Façade Est – 1978
24. GDD Façade Est – Détails Fenêtres et Volets – 1978
25. GDD Façade Est – 1978
26. GDD Façade Ouest – 1978
27. Détails Charpente GDD – 1978
28. Détails Charpente GDD – 1978
29. Détails Escalier GDD – 1978
30. Détails Escalier GDD – 1978
31. Détails Charpente AGC – 1978
32. Détails Charpente GDD – 1978
33. Détails Charpente GDD – 1978
34. Détails Charpente GDD – 1978
35. Détails Charpente GDD – 1978
36. Détails Intérieur AGC – 1978
37. Détails Charpente GDD – 1978
38. Détails Charpente GDD – 1978
39. Détails Charpente GDD – 1978
40. Détails Charpente AGC – 1978
41. Détails Charpente et Mur AGC – 1978
42. Détails Mur AGC – 1978
43. Détails Mur AGC – 1978
44. Détails Mur AGC – 1978
45. Détails Charpente et Mur AGC – 1978
46. Détails Mur AGC – 1978
47. Détails Charpente AGC – 1978
48. Détails Charpente, Mur et Corbillard AGC – 1978

**1979 – travaux MP :**

1. MDP Façade Nord – Echafaudage – 1979
2. AGC Façade Est – 1979
3. MDP – Balustrade Est – 1979
4. MDP Façade Nord – Echafaudage – 1979
5. MDP – Balcon Est – 1979
6. MDP Façade Nord – Echafaudage – 1979
7. Détails Charpente MDP – 1979
8. Détails Charpente MDP – 1979
9. Détails Charpente MDP – 1979
10. Détails Charpente MDP – 1979
11. Détails Charpente et Mur MDP – Chapelle – Fresque – 1979
12. Détails Charpente et Mur MDP – Chapelle – 1979

13. Détails Charpente et Mur MDP – Avant Chapelle – 1979
14. Détails Charpente et Mur MDP – Avant Chapelle – 1979
15. Détails Charpente et Mur MDP – Avant Chapelle – 1979
16. Détails Intérieur MDP – Appartement Premier Nord – 1979
17. Détails Intérieur MDP – Appartement Premier Nord – 1979
18. Détails Intérieur MDP – Appartement Premier Nord – 1979
19. Détails Intérieur MDP – Appartement Premier Nord – 1979
20. Détails Intérieur MDP – Appartement Premier Nord – 1979
21. Détails Intérieur MDP – Cuisine – Appartement Premier Nord – 1979
22. Détails Intérieur MDP – Cuisine Appartement Premier Nord – 1979
23. Détails Intérieur MDP – Cuisine Tea Room – 1979
24. Détails Intérieur MDP – Cuisine Tea Room – 1979
25. Détails Intérieur MP – SdB rez-de-chaussée – 1979
26. Détails Intérieur MP – SdB rez-de-chaussée – 1979
27. Détails Intérieur MP – SdB rez-de-chaussée – 1979
28. Détails Intérieur MDP – Tea Room – 1979
29. Détails Intérieur MDP – Tea Room – 1979
30. Détails Intérieur MDP – Tea Room – 1979
31. Détails Intérieur MDP – SdB – 1979
32. Détails Intérieur MDP – SdB – 1979

#### **1984 :**

1. Vue Sud-Ouest – TDH – GDD – TSG – AGC – 1984
2. Vue Sud-Ouest – TDH – GDD – TSG – AGC – 1984
3. Vue Sud-Ouest – Romainmôtier – 1984
4. Vue AGC Façade Nord et Ouest – 1984
5. Vue AGC Façade Nord et Ouest – 1984
6. Vue Nord CDC – 1984
7. GDD – TSG – AGC – Façades Est – 1984
8. CDC – façade MDP Nord – AGC et TSG Façades Nord et Est – 1984
9. AGC – TSG – TDH – Façades Est – 1984
10. Arche entre GDD et MLB – 1984
11. AGC Façade Ouest – 1984
12. Intérieur – AGC – Détails Charpente et Mur – 1984
13. Intérieur – AGC – Détails Charpente et Mur – 1984
14. Intérieur – AGC – Détails Charpente, Mur et Escalier – 1984
15. Intérieur – AGC – Détails Charpente – 1984
16. Intérieur – AGC – Détails Charpente – 1984
17. Vue TDH – GDD – TSG – AGC – MDP – Façades Sud – 1984
18. Individu – Destruction – Toit AGC – Vue sur Façade Nord MDP – 1984
19. Individu – Destruction – Toit AGC – Vue sur Façade Sud Abb. Rom. – 1984
20. Vue Toiture AGC – 1984

21. Destruction – Toit AGC – Vue sur Façade Sud Abb. Rom. – 1984
22. Destruction – Toit AGC – Vue sur Façade Nord Mdp – 1984
23. Individu – Destruction – Toit AGC – Vue sur Façades Sud LP et Abb. Rom. – 1984
24. Destruction – Toit AGC – Vue sur Façade Sud MLB – 1984
25. Destruction – Toit AGC – 1984
26. MR – Façade Ouest – 1984
27. Vue TDH – GDD – TSG – AGC – MDP – Façades Sud – 1984
28. Vue AGC Façades Nord et Ouest – 1984
29. AGC – TSG – TDH – Façades Est – 1984
30. AGC Façade Nord et Est – Destruction – 1984
31. AGC Façade Nord et Est – Destruction – 1984
32. AGC Façade Nord et Est – Destruction – 1984
33. AGC Façade Ouest – Destruction – Individu – 1984
34. AGC Façade Ouest – Destruction – Individu – 1984
35. AGC – Destruction – Charpente – 1984
36. AGC – Destruction – Charpente – 1984
37. AGC – Individus – Destruction – Charpente – 1984
38. AGC – Destruction – Charpente – 1984
39. AGC – Destruction – Charpente – 1984
40. AGC – Destruction – Charpente – 1984
41. Vue CDC Ouest – 1984
42. AGC Façade Ouest – Destruction – 1984
43. Destruction – AGC – Mur – 1984
44. Destruction – AGC – Mur – 1984
45. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984
46. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984
47. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984
48. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Sud – Cadran solaire – 1984
49. Destruction – AGC – Façade Ouest – 1984
50. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984
51. Vue CDC Ouest – Destruction AGC – Cadran solaire – 1984
52. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984
53. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur MLB Façade Sud – 1984
54. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur MLB Façade Sud – 1984
55. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur MLB Façade Sud – 1984
56. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Sud – Cadran solaire – 1984
57. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Ouest et GDD Façade Sud – Cadran solaire – 1984
58. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984
59. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Nord – 1984

60. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984
61. AGC Façade Nord et Est – Destruction – 1984
62. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue du dessus – 1984
63. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984
64. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984
65. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur Façade Sud TSG et GDD – 1984
66. Destruction AGC Ouest - TSG - Cadran solaire - 1984
67. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984
68. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984
69. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984
70. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984
71. Vue CDC Ouest – Destruction AGC – Cadran solaire – 1984
72. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Ouest et GDD Façade Sud – 1984
73. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – Cadran solaire – 1984
74. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984
75. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984
76. Vue CDC Ouest – Destruction AGC – 1984
77. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984
78. Vue Ouest – Destruction AGC – 1984
79. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984
80. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur MLB Façade Sud – 1984
81. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue Abb. Rom. Sud – 1984
82. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Sud-Ouest et GDD Façade Sud-Ouest – Cadran solaire – 1984
83. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984
84. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – Cadran solaire – 1984
85. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – Cadran solaire – 1984
86. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Sud – Cadran solaire – 1984
87. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984
88. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984
89. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – Cadran solaire – 1984
90. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984
91. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984
92. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984
93. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984
94. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Détails – 1984
95. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Détails – 1984
96. Destruction – AGC – TSG – GDD – TDH Façades Sud-Est – Cadran solaire – 1984
97. Destruction – AGC – TSG – GDD – TDH Façades Sud-Est – Cadran solaire – 1984

98. Destruction – AGC – Vue sur TSG façade Sud-Ouest et GDD Façade Sud-Ouest –  
Cadran solaire – 1984
99. Vue Ouest – Destruction AGC – Cadran solaire – 1984

**1985 :**

100. Vue CDC Ouest – Destruction AGC – Cadran solaire – 1985
101. TSG avec Echafaudage Ouest – Nouvelle Construction Appartement et Garage – 1985
102. TSG avec Echafaudage Est– Nouvelle Construction Appartement et Garage – 1985
103. TSG avec Echafaudage Est– Nouvelle Construction Appartement et Garage – 1985
104. Intérieur – GDC – 1985
105. –
106. Intérieur – GDC – 1985
107. Vue CDC Ouest – TSG avec Echafaudage – Nouvelle Construction Appartement –  
1985
108. MR avec Echafaudage – Façade Ouest – 1985
109. Intérieur MR Salle Sud Premier – 1985
110. Intérieur MR Salle Sud Premier – 1985
111. Intérieur MR Salle Sud Premier – 1985
112. Détails – Individu – Artisanat – 1985
113. Détails – Individu – Artisanat – 1985
114. Détails – Individu – Artisanat – 1985
115. Détails – Individu – Artisanat – 1985
116. Détails – Individu – Artisanat – 1985

Avec le soutien de SAV et fondations associées.

1967

1

1. Vue – MDP – Écusson bernois – 1967



1 1967



1967

2

2. Vue – Clocher – Abb. Rom. – MDM – Pc – 1967



2 1967




1967

5



5. GDD – TDH – Façades Est – 1967




1967


6




6. GDD – TDH – Façades Est – 1967



7. GDD Façade Est – 1967



8. AGC – TSG – Façades Est – 1967



1967

9



9 1967

9. AGC Façade Est – MDP Façade Nord – 1967

1967

10



10 1967

10. AGC Façade Est – MDP Façade Nord – 1967

1967

11



11 1967

11. MDM – MR – Cloître (avant fouilles archéologiques)

12. MR Façade Ouest – Garage Gachet - 1967

1967

12



12 1967

1967

13



13 1967

13. AGC – TSG – Façades Est – LP Façade

1967


14



14. AGC – TSG – Façades Est – LP Façade Sud –

14 1967

15. AGC – Porte Nord – 1967




1967

15



16. MR Façade Ouest –  
Garage Gachet - 1967



1967

16



1967

17



17 1967

1967

18




18 1967



19. Pc Façades Nord et Est - 1967



20. Intérieur – MDP – SDC – 1967




1967

21



1967

22



23 1967

1967

23



24 1967

1967

24



1967

25



25. Intérieur – MDP – CDP – 1967

25 1967

1967

26



26. Intérieur – MDP – CDP – 1967

26 1967

1967

27



27 1967

28. Intérieur – SDS (présence de sculptures médiévales) – 1967

1967

28




28 1967

1967

29

29. GDD – TSG – AGC – Façades Est – MDP Façade Nord – 1967



30. Rue du Bourg – LP Façade Ouest – 1967

1967



30



1967

31

31. LP – CP – Façades Sud – 1967



1967 31

1. LP Façade Ouest – 1970



2. LP Façade Ouest – 1970



3. LP Façade Ouest et Nord – 1970




4. LP Façade Sud – 1970







1. TSG – GDD – TDH – Façades Est – 1971




2. GDD – TDH – Façades Est – LP Façade Sud – Abb. Rom. Façade Sud – 1971







3. TDH – Façades Est – LP Façade Sud –  
Abb. Rom. Façade Sud – 1971





4. TDH – Clocher – Façade Est – 1971





5. TDH façade Est – LP Façade Sud – CP  
– Escalier Façade Nord Abb. Rom. – 1971



6. LP - CP - Façades Sud – 1971

1971

1971

7



7. LP – CP – Façades Sud – 1971

1971

1971


8



8. LP Façade Sud – 1971


1971

9



1971

10



11 1971

1971

11



11. ACG – TSG – Façades Est – LP  
Façade Sud – fontaine – 1971

12. MDP Façade Nord – fontaine – 1971

12 1971

1971

12



1971

13



13 1971

13. MDM Façade Ouest - 1971

1971

14





14 1971

14. Orgue - Abb. Rom. - 1971

1971

15


15. LP Façade Ouest – 1971




16. LP Façades Ouest et Nord – Rue du Bourg – 1971


1971

16





17. LP Façade Sud – 1971



18. Vue Romainmôtier – 1971




1974

1




1. Vue aérienne Romainmôtier – 1974

1 1974




1974

2



2. MDP Façade Sud – Vue du Nozon – 1974

2 1974



1974

3




3 1974

1974

4




4 1974




5. MDP Façade Nord – Travaux du Toit –  
Fontaine – 1974




6. MDP Façade Nord – Travaux du Toit –  
Fontaine – 1974



7. MDP Façade Nord – Travaux –  
Fontaine – 1974




8. MR – Façade Ouest – 1974




1974

9




1974


10



11. MDP Façade Nord –  
Détail Volets – 1974



12. MR Façade Nord – 1974



1974

13



13. MR Façade Nord – 1974

13 1974

1974


14



14. MR Jardin Est – 1974

14 1974

15. MR – Échafaudage Façade Nord – 1974



1974

15



1974

16

16. MR – Échafaudage Façade Nord – 1974




16 1974

1974

17




17. MDP Échafaudage Façade Ouest - AGC - TSG - GDD - Façades Ouest - 1974




18. MDP Échafaudage Façade Ouest – 1974

1974

18



19. MDP Échafaudage Façade Sud – 1974




1974

19




20. MDP Échafaudage Façades Ouest et Sud – 1974



1974

20



1974

21

21. MDP Échafaudage Façade Sud – 1974




21 1974

1974

22

22. MDP Échafaudage Façade Ouest – 1974



22 1974

23 1974

1974

23




23. MDP Échafaudage Façade Sud – 1974

24. MDP Échafaudage Façades Ouest et Sud – 1974

24 1974

1974

24



1974

26




26. MDP Échafaudage Façades Sud – 1974

26 1974

1974

25



25. MDP Échafaudage Façades Ouest – 1974


25 1974

1. GDD façade Est – TSG – TDH – 1978



2. Détail – GDD façade Est – Volets – 1978

3. GDD façade Ouest – 1978



4. GDD façade Ouest – 1978



5. GDD façade Est – TSG – TDH – 1978



6. GDD façade Est – TSG – TDH – 1978



7. GDD façade Est – TSG – TDH – 1978



8. GDD façade Est – TSG – TDH – 1978




9. GDD façade Est – TSG – AGC – 1978



10. Détail – GDD façade Est – Volets et Porte – 1978





11. GDD - Façade Est - Détail Volets - 1978

12. TDH façade sud – 1978



13. GDD façade Est – Détail Fenêtres – 1978



14. GDD façade Est – Détail Fenêtres – 1978





11  
1978

15. TDH façade Ouest – GDD façade Nord – 1978



16

1978


16. GDD façade Nord – 1978

17. GDD façade Nord – 1978



18. GDD façade Nord – 1978






19. GDD – TStG – AGC – Façades Ouest - 1978

20. AGC Façade Nord – 1978



21. AGC – Façades Ouest et Nord – 1978



22. AGC Façade Ouest – 1978



23. AGC Façade Ouest – 1978



24. GDD - Façade Est - Détail Fenêtres et Volets - 1978



25. GDD Façade Ouest – 1978



26. GDD Façade Ouest – 1978



27. Détails Charpente GDD – 1978



28. Détails Charpente GDD – 1978





1978 29  
8161

29. Détails Escalier GDD – 1978



1978 30  
8161

30. Détails Escalier GDD – 1978

31. Détails Charpente AGC – 1978



32. Détails Charpente GDD – 1978



33. Détails Charpente GDD – 1978



34. Détails Charpente GDD – 1978



35. Détails Charpente GDD – 1978



36. Détails Intérieur AGC – 1978



37. Détails Charpente GDD – 1978



38. Détails Charpente GDD – 1978



39. Détails Charpente GDD – 1978



40. Détails Charpente AGC – 1978



41. Détails Charpente et Mur AGC – 1978




42. Détails Mur AGC – 1978



43. Détails Mur AGC – 1978



44. Détails Mur AGC – 1978



45. Détails Charpente et Mur AGC – 1978



46. Détails Mur AGC – 1978



47. Détails Charpente AGC – 1978



48. Détails Charpente, Mur et Corbillard AGC – 1978



1. MDP Façade Nord – Echafaudage – 1979

1979 1



2. AGC Façade Est – 1979

1979 2



3. MDP – Balustrade Est – 1979



4. MDP Façade Nord – Echafaudage – 1979



5. MDP – Balcon Est – 1979



6. MDP Façade Nord – Echafaudage – 1979



7. Détails Charpente MDP – 1979



8. Détails Charpente MDP – 1979





11. Détails Charpente et Mur MDP – Chapelle - Fresque -1979

1979

11



12. Détails Charpente et Mur MDP - Chapelle – 1979

1979


12




13. Détails Charpente et Mur MDP - Avant Chapelle – 1979



14. Détails Charpente et Mur MDP - Avant Chapelle – 1979



15. Détails Charpente et Mur MDP - Avant Chapelle – 1979



16. Détails Intérieur MDP – Appartement Premier Nord – 1979



17. Détails Intérieur MDP - Appartement Premier Nord – 1979



18. Détails Intérieur MDP - Appartement Premier Nord – 1979




19. Détails Intérieur MDP – Appartement Premier Nord – 1979



20. Détails Intérieur MDP – Appartement Premier Nord – 1979



21. Détails Intérieur MDP - Cuisine - Appartement Premier Nord – 1979



22. Détails Intérieur MDP – Cuisine Appartement Premier Nord – 1979



23. Détails Intérieur MDP – Cuisine Tea Room - 1979




24. Détails Intérieur MDP – Cuisine – Tea Room - 1979



25. Détails Intérieur MP – SdB rez-de-chaussée – 1979



26. Détails Intérieur MP – SdB rez-de-chaussée– 1979



27. Détails Intérieur MP – SdB rez-de-chaussée – 1979



28. Détails Intérieur MDP - Tea Room - 1979



29. Détails Intérieur MDP – Tea Room – 1979



30. Détails Intérieur MDP – Tea Room – 1979




31. Détails Intérieur MDP – SdB – 1979




32. Détails Intérieur MDP – SdB – 1979




1. Vue Sud-Ouest – TDH – GDD – TSG – AGC – 1984



2. Vue Sud-Ouest – TDH – GDD – TSG – AGC – 1984




3. Vue Sud-Ouest – Romainmôtier – 1984



1984

3


4. Vue AGC Façade Nord et Est – 1984




4

1984


5. Vue AGC Façade Nord et Est – 1984




6. Vue Nord CDC – 1984



7. GDD – TSG – AGC – Façades Est – 1984



8. CDC – façade MDP Nord – AGC et TSG Façades Nord et Est – 1984



34

9



9

1984

34


10





10

1984


11. AGC Façade Ouest – 1984





12. Intérieur – AGC – Détails Charpente et Mur – 1984





13. Intérieur – AGC – Détails Charpente et Mur – 1984





14. Intérieur – AGC – Détails Charpente, Mur et Escalier – 1984




15. Intérieur – AGC – Détails Charpente – 1984




16. Intérieur – AGC – Détails Charpente – 1984



17. Vue TDH – GDD – TSG – AGC – MDP – Façades Sud – 1984



18. Individu – Destruction – Toit AGC – Vue sur Façade Nord MDP – 1984




19. Individu – Destruction – Toit AGC – Vue sur Façade Sud Abb. Rom. – 1984



1984

19


20. Vue Toiture AGC – 1984





1984

20


21. Destruction – Toit AGC – Vue sur Façade Sud Abb. Rom. – 1984




22. Destruction – Toit AGC – Vue sur Façade Nord MdP – 1984




23. Individu – Destruction – Toit AGC – Vue sur Façades Sud LP et Abb. Rom. – 1984




24. Destruction – Toit AGC – Vue sur Façade Sud MLB – 1984




25. Destruction – Toit AGC – 1984



26. MR – Façade Ouest – 1984



27. Vue TDH – GDD– TSG – AGC – MDP – Façades Sud – 1984




27

1984

27



28. Vue AGC Façades Nord et Est – 1984



28

1984

28




31. AGC Façade Nord et Est – Destruction – 1984



1984

31


32. AGC Façade Nord et Est – Destruction – 1984




1984

32


33. AGC Façade Ouest – Destruction – Individu – 1984





34. AGC Façade Ouest – Destruction – Individu – 1984



35. AGC – Destruction – Charpente – 1984



36. AGC – Destruction – Charpente – 1984



37. AGC – Individus – Destruction – Charpente – 1984

84

37



1984

37

38. AGC – Destruction – Charpente – 1984

84


38




1984

38



39. AGC – Destruction – Charpente – 1984





40. AGC – Destruction – Charpente – 1984




41. Vue CDC Ouest – 1984





42. AGC Façade Ouest – Destruction - 1984





43. Destruction – AGC – Mur – 1984





44. Destruction – AGC – Mur – 1984




45. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984





46. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984




47. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984




48. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Sud – Cadran solaire - 1984





49. Destruction – AGC – Façade Ouest – 1984





50. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984




51. Vue CDC Ouest – Destruction AGC – Cadran solaire - 1984





52. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984




53. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur MLB Façade Sud – 1984



54. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur MLB Façade Sud – 1984



55. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur MLB Façade Sud – 1984



1984

SS



56. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Sud – Cadran solaire - 1984




1984

S6

57. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Ouest et GDD Façade Sud – Cadran solaire - 1984




58. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984







59. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Nord – 1984




60. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984




61. AGC Façade Nord et Est – Destruction – 1984




62. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue du dessus – 1984




63. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984




64. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984




65. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur Façade Sud TSG et GDD – 1984





66. Destruction AGC Ouest - TSG - Cadran solaire - 1984




67. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984




68. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984




69. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984



70. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984



71. Vue CDC Ouest – Destruction AGC – Cadran solaire - 1984



1984

71


72. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Ouest et GDD Façade Sud – Cadran solaire -1984




1984

72

73. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – Cadran solaire - 1984



74. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984



75. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984

84

75



1984

75

76. Vue CDC Ouest – Destruction AGC – 1984

84


76




1984

76


77. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984




78. Vue Ouest – Destruction AGC – 1984




79. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Facade Ouest – 1984



80. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur MLB Façade Sud – 1984



81. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue Abb. Rom. Sud – 1984



1984

81


82. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Sud-Ouest et GDD Façade Sud-Ouest – Cadran solaire -1984




1984

82


83. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – 1984




84. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Ouest – Cadran solaire - 1984





85. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Facade Ouest – Cadran solaire - 1984




86. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Vue sur TSG façade Sud – Cadran solaire – 1984



87. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984



88. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984



89. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – Cadran solaire - 1984



1984

89


90. Destruction – AGC – Mur et Charpente – 1984




1984

90


91. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984




92. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984



93. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Façade Est – 1984



94. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Détails – 1984



95. Destruction – AGC – Mur et Charpente – Détails – 1984



1984

95


96. Destruction – AGC – TSG – GDD – TDH Façades Sud-Est – Cadran solaire - 1984





1984

96

97. Destruction – AGC – TSG – GDD –  
TDH Façades Sud-Est – Cadran solaire – 1984




98. Destruction – AGC – Vue sur TSG façade Sud-Ouest et GDD Façade Sud-Ouest – Cadran solaire - 1984








99. Vue Ouest – Destruction AGC – Cadran solaire – 1984




100. Vue CDC Ouest – Destruction AGC – Cadran solaire - 1984



101. TSG avec Echafaudage Ouest – Nouvelle Construction Appartement et Garage – 1985



102. TSG avec Echafaudage Est – Nouvelle Construction Appartement et Garage – 1985



103. TSG avec Echafaudage Est- Nouvelle Construction Appartement et Garage – 1985

1985

103



1985

103

104. Intérieur - GDC - 1985


1985

104





104


1985




107. Vue CDC Ouest – TSG avec Echafaudage – Nouvelle Construction Appartement – 1985





108. MR avec Echafaudage – Façade Ouest – 1985




109. Intérieur MR Salle Sud Premier – 1985



110. Intérieur MR Salle Sud Premier – 1985



111. Intérieur MR Salle Sud Premier – 1985



112. Détails – Individu – Artisanat - 1985

85

112



112

1985

113. Détails – Individu – Artisanat - 1985




85



113



113

1985





116. Détails – Individu – Artisanat – 1985